


KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|---|---|
| 1. Obiekt BUDYNEK MIESZKALNO-INWENTARSKI NR 31 | | | A. Architektura B. Układy przestrzenne C. Cmentarz D. Zieleń komponowana E. Archeologia | | A - 519 |
| 2. Obecna funkcja nieużytkowany | 3. Materiał rygl./mur. | 4. Datowanie 3 ćw. XIX, 1 ćw. XX w. | | | |
| 18. Zdjęcie / mapa / plan | | | 5. Miejscowość <h1 style="text-align: center; margin: 0;">CEWLINO</h1> | | |
|  | | | 6. Gmina MANOWO | | |
| | | | 7. Powiat KOSZALIŃSKI | 8. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE | |
|  | | | 9. Adres CEWLINO NR 31 76-015 Manowo | | |
| | | | 10. Lokalizacja środkowa część wsi | 11. Nr ewidencyjny działki | |
|  | | | 12. Lokalizacja archeologiczna: | | |
| | | | Nr obszaru AZP | | |
| | | | Nr stanowiska na obszarze AZP | | |
| | | | Nr stanowiska w miejscowości | | |
| 13. Własność | | 14. Właściciel / użytkownik | | | |
| 15. Informacja o ochronie: | | | Nr i data wpisu do rejestru zabytków | | |
| | | | zapis w planie zagosp. przestrzennego | | strefa B ochrony konserwatorskiej – wg studium |
| | | | inne (np. pomnik historii) | | |
| 16. Stan zachowania (skala 1-5) 2- zły | | 17. Rodzaj zagrożeń obiekt nieużytkowany, eternit na dachu | | | |

19. Opis obiektu (elementy zabytkowe), historia obiektu

Budynek mieszkalno-inwentarski nr 31, posadowiony szczytem do drogi. Część pierwotna wzniesiona w konstrukcji ryglowej w 3 ćwierci XIX w.; 5-osiowa o asymetrycznej kompozycji elewacji, Zachowana historyczna (sprzed 1945 r.) stolarka okienna i drzwiowa. W 1 ćw. XX w. została rozbudowa część inwentarska: ceglana, nietynkowana, 2-osiowa. Cały obiekt przykryty dachem dwuspadowym.

20. Zdjęcie / mapa / plan



21. Prace budowlane i konserwatorskie, dokumentacja

22. Uwagi

Studium Krajobrazu Kulturowego Gminy Manowo,
oprac. „Verbum” Szczecin 2008

23. Opracował

mgr Waldemar Witek, „VERBUM” Szczecin

24. Data wykonania ewidencji

czerwiec-październik 2008 r.